

KULTURHISTORISK BYGGNAD SINVENTERING

Socken TREHÖRNA
Kommun Ödeshög
Fastighetsbeteckning Lilla Sandkulla 1:5
Gatunummer
Benämning Lilla Sandkulla
Fastighetsägare Gösta Ingemar Andersson
Inventeringsdatum 1980.10.21.
Inventerare Johan Högquist
Negativ nr T03:01-04,06-09,11-12, 14, 23

BESKRIVNING

- a) Bostadshus i en våning + mansardvåning med faluröd locklistpanel under brutet sadeltak belagt med trekupiga cementpannor Vita två- och treluftsfönster med spröjs. Rödmålade dörrar med fönster. Veranda åt sydost
- b) Bostadshus i 1 ½ plan i timmer med faluröd, stående fasspontpanel under sadeltak belagt med tvåkupigt tegel. Vita tvåluftsfönster med spröjs. Veranda åt sydost.
- c) Bostadshus i 1 ½ plan med faluröd locklistpanel under sadeltak belagt med trekupigt tegel. Frontespis och veranda åt väster.
- d) Bostadshus, drängstuga i faluröd locklistpanel under sadeltak belagt med röd, korrugerad plåt.
- e) Drängstuga med rödmalad (plastfärg) locklistpanel under sadeltak belagt med tvåkupiga cementpannor. Vita tvåluftsfönster med spröjs.
- f) Äldre ladugård med faluröd brädpanel
- g) Ladugård med falurött, friliggande timmer och brädpanel under sadeltak belagt med korrugerad plåt.
- h) Visthusbod/källare med faluröd locklistpanel under sadeltak belagt med röd, korrugerad plåt.
- i) Hönshus i falurött, friliggande timmer och brädpanel under sadeltak belagt med korrugerad eternit.
- j) Garage i friliggande timmer och brädpanel under sadeltak belagt med röd, korrugerad plåt.

Datering a) 1930, e) c 1880, f) 1890, g) 1897 k) Jordkällare under sadeltak belagt med trekupiga cementpannor.
Ombyggnad l) Hönshus i falurött friliggande timmer under sadeltak belagt med tegel
Trädgård


Övriga uppgifter Ursprungligen två gårdar

Kulturhistoriskt värde Fin bymiljö

hela miljön M

OBS !
Situationsplan på bilaga !

Bilaga till inventeringsblankett
för fastigheten Lilla Sandkulla
1:5, SITUATIONSPLAN





Neg. nr. T 03:23
Byn från S0



Neg. nr. T 03:08
Byggnad A från S



Neg. nr. T 03:01
Byggnad B från V



Neg. nr. T 03:11
Byggnad C från SV



Neg. nr. T 03:09
Byggnad D från S



Neg. nr. T 03:07
Byggnad E från N



Neg. nr. T 03:04
Byggnad F från SV



Neg. nr. T 03:14
Byggnad G från O, i förgrunden byggnad L.



Neg. nr. T 03:02

Byggnad H från V



Neg. nr. T 03:03

Byggnad I från SV (hönshus)



Neg. nr. T 03:06
Byggnad J från O



Neg. nr. T 03:12
Jordkällare (byggnad K) från S