


KULTURHISTORISK BYGGNADSVINVENTERING

Socken	Trehörna
Kommun	Ödeshög
Fastighetsbeteckning	Lillefall 1:1
Gatunummer	-
Benämning	Lillefall
Fastighetsägare	Olle Gustavsson
Inventeringsdatum	1980-11-14
Inventerare nr	Johan Högquist
Negativ nr	T13:18-21



BESKRIVNING

- Boningshus
Timrat boningshus i ett och ett halvt plan. Fasaden klädd med faluröd locklistpanel med profilerad springläkt. Sadeltak belagt med tvåkupigt tegel. Dekorerade bjälkar. Grund av huggen sten. Vita tvåluftsfönster med spröjs. Vita halvfönster på södra långsidan. Bruna spegeldörrar med fönster. Förstu åt norr.
- Redskapsbod
Redskapsbod, magasin i timmer på grund av tuktad sten. Sadeltak belagt med enkupigt tegel.
- Dass
Dass av faluröd brädpanel under pulpettak med kulissgavlar.
- Jordkällare
Fint stensatt jordkällare under sadeltak belagt med grön korrugerad plåt.
- Vagnsskjul
Vagnsskjul, redskapsbod av faluröd brädpanel under sadeltak belagt med grön, korrugerad plåt.
- Ladugård
Ladugård i falurött timmer och brädpanel på kvaderstensgrund. Sadeltak belagt med grön korrugerad plåt. Skiftesverk. 1937.

Datering ca. 1840

Ombyggnad

Trädgård

Övriga uppgifter

Kulturhistoriskt värde Fin gårdsmiljö! a TB 6M



Neg. nr. T 13:18
Lillefall i miljön från S



Neg. nr. T 13:19
Manbyggnaden från SV



Neg. nr. T 13:20
Flygelbod från NO



Neg. nr. T 13:21
Jordkällare från O