


# KULTURHISTORISK BYGGNADSDINVENTERING

Socken Ödeshög  
Kommun Ödeshög  
Fastighetsbeteckning Modellen 6 (Ödeshög Gästgivaregård 15)  
Gatunummer Bryggarevägen 3  
Benämning  
Fastighetsägare Fru Lundin  
Inventeringsdatum 1978-04-19  
Inventerare nr M Wikdahl  
Negativ nr 3:17, 18



## BESKRIVNING

### a Bilverkstad och bostadshus

En och en halv våning med en inredd vindsvåning. Frontespis mot Bryggarevägen. Stengrund, grönmålad. Tegelmurat hus, vitmålat, mot söder gult tegel med rödmålade fogar. Även gult på nordvästra utbyggnaden. Gavlar och frontespis täckta med svagt rosa eternit plattor. Bostadsdelen (mot söder) har brutet sadeltak med grönmålad plåt. plåtklädda skorstenar. Bilverkstaden har "säteritak" med grön målad olåt.

### b Förrådsutrymmen

Faluröd brädpanel, bruna dörrar, vita knutar, pulpettak.

### d Uthus

Faluröd liggande fasspontad panel, vita knutar, bruna dörrar. Sadeltak av korrigerad plåt.

### e Förråd (garage)

Faluröd liggande brädpanel, vita knutar, bruna dörrar. Piulpettak med korrigerad eternit.

c Koloniträdgård till ägaren, fru Lundin.

Datering omkr 1920

Ombyggnad a inköptes 1962 av byggm Ivar Lundin och renoverades i samband med detta (enl Fru Lundin)

Trädgård koloniträdgård

Övriga uppgifter a var ursprungligen Ödeshögs mejeri. Blev senare verkstadsskola men är i dag bilverkstad.

Kulturhistoriskt värde

Ödeshög sn  
Modellen 6  
Kvarngatan  
foto:M.Wikdahl,1978



Bostadshus och bilverkstad a fr. SO,3:18.



Uthus b och d fr. SV,3:17.