

# KULTURHISTORISK BYGGNADSVINVENTERING

Socken V:a Tollstad  
Kommun Ödeshög  
Fastighetsbeteckning Näfstad Östergård 5<sup>1</sup>  
Gatunummer  
Benämning Jordbruksfastighet  
Fastighetsägare  
Inventeringsdatum 1983-08-26  
Inventerare nr Marie Hagsten  
Negativ nr V.T 06:20-24

## BESKRIVNING

- 1) Bostadshus i en och en halv våning klädd med ljus grågrön liggande och stående fasspontpanel med vita knutar och omfattningar. Naturstensgrund. Sadeltak belagt med röd falsad plåt. Gröna tvåluftsfönster med tvärpost. Trävita dörrar. Frontespis.
- 2) Bod  
Bod i en och en halv våning klädd med faluröd locklistpanel med vita knutar och omfattningar. Naturstensgrund. Sadeltak belagt med rött tvåkupigt tegel. Vita tvåluftsfönster med spröjs. Brunmålade panelade dörrar.
- 3) Garage  
Garage klädd med faluröd locklistpanel med vita knutar och omfattningar. Cementsten. Sadeltak belagt med rött enkupigt tegel. Vita spröjsade fönster samt brunmålade panelade dörrar.
- 4) Höns- och svinhus  
Höns- och svinhus klädd med vit spritputs med släta hörn och omfattningar. Putsad naturstensgrund. Sadeltak belagt med rött enkupigt tegel. Röda rundbågiga spröjsade fönster samt brunmålade panelade dörrar.
- 5) Ladugård  
Ladugård i en och en halv våning klädd med vit spritputs med släta hörn och omfattningar. Putsad naturstensgrund. Vitmålad panel i gavelröstena. Sadeltak belagt med vit korrugerad plåt. Röda rundbågiga spröjsade fönster samt brunmålade tvådelade panelade dörrar.


Datering 1. 1905 3. 1945  
2. 1913 4-5. 1902-1905

Ombyggnad

Trädgård Grusade gångar, gräsrundel, stora lövträd, syrenbuskar, fruktträd.

Övriga uppgifter

Kulturhistoriskt värde 1-2. 1B  
3. M  
4-5. M





Neg. nr. V.T 06:20  
Bostadshuset mot väster



Neg. nr. V.T 06:21  
Bod mot sydväst



Neg. nr. V.T 06:24  
Ladugård mot sydväst



Neg. nr. V.T 06:23  
Svinhus mot nordväst



Neg. nr. V.T 06:22  
Garage mot öster