


# KULTURHISTORISK BYGGNADSIKENTERING

Socken Ödeshög  
Kommun Ödeshög  
Fastighetsbeteckning Rosen 7 (Ödeshög Riddaregård 1<sup>98</sup>)  
Gatunummer Storgatan 38  
Benämning Liljenberga  
Fastighetsägare  
Inventeringsdatum 1978-05-02  
Inventerare nr M Wikdahl  
Negativ nr 12:4-6



## BESKRIVNING

### a Bostadshus

En våning med inredd vindsvåning och källarvåning. Huggen gråstensgrund. Trästomme med vitmålade fasspontade träplattor. Gråa knutar. Brutet halvvalmat sadeltak med tvåkupiga tegelpannor. Utkragad skorsten, rött tegel. Frontepsis mot syd och nord. Perspektivfönster med grönmålade fönsterbågar.

### b Bostadshus

En våning med inredd vindsvåning. Huggen gråstensgrund. Trästomme med vit fasspontad panel. Sadeltak med tvåkupiga cementpannor. Röd utkragad tegelstörsten. Takkupa mot söder. Tvåluftsfönster med spröjs, gröna bågar.

### c Uthus

I våning med inredd vindsvåning. Spritputsad grund. Trästomme med liggande fasspontad panel. Sadeltak med tvåkupiga taktegel. Röd tegelstensskorsten. Tvåluftsfönster med spröjsare, grönmålade. Utbyggnad mot norr med pulpettak. (d).

Datering a 1921 (Trä, Sv.B) b 1921 trä (Sv.B)

Ombyggnad

Trädgård Gräsmatta, rabatter, köksträdgård och fruktträd

Övriga uppgifter

Kulturhistoriskt värde

Ödeshög sn  
Rosen 7  
Storgatan 38  
foto:M.Wikdahl,1978.



Bostadshus a fr.SV, 12:6.



Bostadshus b fr.SV, 12:4.

Ödeshög sn  
Rosen 7  
Storgatan 38  
foto:M.Wikdahl,1978.



Uthus c fr.SV, 12:5.