




KULTURHISTORISK BYGGNADSVINVENTERING

Socken	Trehörna
Kommun	Ödeshög
Fastighetsbeteckning	Rottnåsa 1:2
Gatunummer	-
Benämning	Rottnåsa
Fastighetsägare	Sture Holmberg, Skänninge
Inventeringsdatum	1980-11-13
Inventerare xxx	Johan Högquist
Negativ nr	T12:12-13



BESKRIVNING

a) Bostadshus

Timrat bostadshus i ett plan med mezzaninvåning. Fasaden klädd med faluröd locklistpanel. Sadeltak belagt med trekupiga cementpannor. Slätputsad naturstensgrund. Vita tvåluftsfönster med spröjs. Veranda med snickarglädje på södra långsidan. Dörr av fernisad fasad list med fönster.

b) Ladugård

Faluröd timrad ladugård i skiftesverkskonstruktion. Sadeltak belagt med svart trapetskorrugerad plåt. Naturstensgrund.

c) Vedbod

Vedbod. Faluröd locklistpanel under sadeltak belagt med korrugerad plåt.

d) Svin- och hönshus

Svin och hönshus i putsad gasbetong under sadeltak belagt med korrugerad plåt. Faluröd brädpanel i gavelfästena.

Datering ca. 1880

Ombyggnad

Trädgård

Övriga uppgifter Sydligaste gården i Rottnåsa

Kulturhistoriskt värde a och 6 M



Neg. nr. T 12:12
Södra huset från S



Neg. nr. T 12:13
Ladugård från SO