


KULTURHISTORISK BYGGNADSINVENTERING

Socken
 Trehörna
 Kommun
 Ödeshög
 Fastighetsbeteckning
 Rottnåsa 1:3
 Gatunummer
 -
 Benämning
 Rottnåsa
 Fastighetsägare
 Barbro Pettersson, Tranås
 Inventeringsdatum
 1980-11-13
 Inventerare nr
 Johan Högquist
 Negativ nr
 T12:14-15



BESKRIVNING

a) Bostadshus

Bostadshus i en våning. Faluröd locklistpanel. Brutet sadeltak med trekupiga cementpannor. Förstutbygge åt öster. Gröna två- och treluftsfönster med spröjs. Grågrön slätputsad grund.

b) Sommarbostad

Sommarbostad i faluröd locklistpanel under sadeltak belagt med korrugerad plåt. Altan åt söder.

c) Garage

Garage av faluröd locklistpanel under sadeltak belagt med trekupiga cementpannor.

d) Ladugård

Ladugård i falurött timmer och brädpanel under sadeltak belagt med tvåkupigt tegel. Utbygge åt öster.

e) Vedbod

Vedbod, verkstad i faluröd brädpanel under sadeltak belagt med trekupiga cementpannor.

f) Källare

Källare av faluröd brädpanel under pulpettak.

Datering 1938

Ombyggnad

Trädgård

Övriga uppgifter Den näst sydligaste gården i Rottnåsa

Kulturhistoriskt värde 2

Ödeshögs kommun
Trehörna socken
Rottnåsa 1:3



Neg. nr. T 12:14
Bostadshuset från NV



Neg. nr. T 12:15
Gäststuga från SV