


KULTURHISTORISK BYGGNAD SINVENTERING

Socken
Kommun
Fastighetsbeteckning
Gatunummer
Benämning
Fastighetsägare
Inventeringsdatum
Inventerare nr
Negativ nr

TREHÖRNA
Ödeshög
SLANGERYD 1:11

Slangeryds kvarn & fd brunn
Ingvar Karlsson, Hallinge
1980.10.21.
Johan Högquist
T 03:30-33



BESKRIVNING

Foto
saknas !

- A. Gamla kvarnbyggnaden i två och en halv våning med källare under sadeltak belagt med enkupigt tegel. Stomme av resvirke och reglar klätt med faluröd locklistpanel. Grund av sten och betong. Vita tvåluftsfönster med spröjs. Gulbruna dörrar av fasade bräder.
- B. Gamla brunnen i en våning under sadeltak belagt med korrugerad plåt. Stomme av träreglar klätt med grå locklistpanel. Dekorfenster med diagonala spröjsar. Brunmålade dörrar
- C. Mjölharebostaden i en våning + mezzaninvåning under sadeltak belagt med tvåkupigt tegel. Stomme av reverterat trä med fasad av gråvit spritputs med släta hörn och omfattningar. Blå tvåluftsfönster med spröjs (3 rutor/luft). Vita dörrar med fönster. Kvaderstensgrund
- D. Uthus med gammalt stall i falurött timmer under sadeltak belagt med spån och enkupigt tegel

Datering

A. 1928 B. Ca 1890 C. 1934 ? Troligen ombyggt D. 1845

Ombyggnad

Trädgård

Övriga uppgifter Byggnad C förmodligen betydligt äldre

Kulturhistoriskt värde Fin miljö ! Byggnad B bör klassas i 1 B. *a M 67B*

Ödeshög kommun
Trehörna socken
Slangeryd 1:11
Slangeryds brunn & kvarn



Neg. nr. T 03:30
Kvarnbyggnaden från SO




Neg. nr. T 03:31
Kvarnbyggnaden från SV



Neg. nr. T 03:33

Uthus från S



Neg. nr. T 03:32

F.d brunnssalongen från V