



# KULTURHISTORISK BYGGNADSDINVENTERING

Socken	Trehörna
Kommun	Ödeshög
Fastighetsbeteckning	Slangeryd 1:13
Gatunummer	-
Benämning	Högkulla
Fastighetsägare	David Andersson
Inventeringsdatum	1980-11-07
Inventerare <del>MF</del>	Johan Högquist
Negativ nr	



## BESKRIVNING



- Bostadshus  
Timrat bostadshus klätt med faluröd locklistpanel. Spritputsad grund. Sadeltak belagt med tvåkupigt tegel. Vita tvåluftsfönster utan spröjs. Veranda åt söder. Förstu åt norr.
- Hönshus  
Hönshus av faluröd locklistpanel på gjuten grund. Sadeltak belagt med grön korrugerad plåt.
- Tvättstuga  
Tvättstuga, garage. Rödlaserad lockpanel och slätputsad cementsten. Sadel resp. pulpettak.
- Garage  
Garage (dubbelt). Gul slätputsad cementhålstén under flackt sadeltak belagt med tjärpapp.
- Bod  
Bod. Faluröd brädpanel med pulpettak belagt med falsad plåt.

Datering ca. 1850

Ombyggnad

Trädgård

Övriga uppgifter Har tillhört Slangeryd

Kulturhistoriskt värde 2

Ödeshögs kommun  
Trehörna socken  
Slangeryd 1:13  
Högekulla



Neg. nr. T 10:19  
Högekulla från SV

Foto Johan Högquist 1980