


KULTURHISTORISK BYGGNAD SINVENTERING

Socken	Trehörna
Kommun	Ödeshög
Fastighetsbeteckning	Bjärsjö 1:9
Gatunummer	
Benämning	Bjärsjö
Fastighetsägare	Rolf Serström, Djursholm
Inventeringsdatum	1980-11-14
Inventerare nr	Johan Högquist
Negativ nr	T12:30-31



BESKRIVNING

- Huvudbyggnad
Nedbrunnen huvudbyggnad i timmer.
 - Visthusbod, Magasin
Visthusbod, magasin i timmer klätt med faluröd locklistpanel. Hög stenfot. Sadeltak belagt med trekupigt tegel.
 - Uthus, Vedbod
Uthus, vedbod av faluröd locklistpanel under sadeltak belagt med trekupigt tegel. Dass med husgavel åt väster.
- Göteryd 3:5
- Ladugård
Ladugård i falurött timmer och brädpanel under sadeltak belagt med korrugerad plåt.
 - Bod
Bod av falurött timmer med sadeltak, belagt med korrugerad plåt.
 - Bod
Timrad bod faluröd under sadeltak belagd med grön korrugerad plåt.
 - Garage
Garage av faluröd locklistpanel under sadeltak belagt med grön korrugerad plåt.


Datering ca. 1850

Ombyggnad

Trädgård

Övriga uppgifter Nordligaste gården i Bjärsjö

Kulturhistoriskt värde —



Neg. nr. T 12:30
Bod från S



Neg. nr. T 12:31
Boden från V