


# KULTURHISTORISK BYGGNADSIKENTERING

Socken Ödeshög  
Kommun Ödeshög  
Fastighetsbeteckning Stenbocken 2  
Gatunummer  
Benämning  
Fastighetsägare  
Inventeringsdatum 1978-04-26  
Inventerare nr M Wikdahl  
Negativ nr 9:17-18



## BESKRIVNING

- a Verkstadslokal (Brandbilsgarage)  
Träkonstruktion, faluröd lockpanel. Sadeltak med korrigerad eternit. Bruna dörrar.
- b Garage  
Gjuten grund. Träkonstruktion, faluröd liggande fasspontpanel. Sadeltak med takpapp. Garagedörrar med brunmålad stående fasspontpanel, bruna.
- c Garage  
Träkonstruktion, faluröd stående fasspontpanel. Sadeltak med korrigerad plåt. Bruna garagedörrar.
- d Skyddstak  
Tre väggar. Träkonstruktion. Stående faluröd panel. Sadeltak med korrigerad eternit.
- e Garage  
Träkonstruktion, liggande faluröd fasspontpanel. Sadeltak med korrigerad eternit. bruna masonitedörrar.

Datering

Ombyggnad

Trädgård

Övriga uppgifter

Kulturhistoriskt värde

Ödeshög sn

Stenbocken 2

foto:M.Wikdahl,1978.



---

Förrädslokaler fr.S, 9:17.