



BEBYGGELSEINVENTERING I ÖSTERGÖTLAND
ÖSTERGÖTLANDS LÄNSMUSEUM

Inventerare Marie Hagsten

Invent. dat 1987.11.13

Film nr 875 488-7-16


Ekonom. kart. blad nr		Koord				Socken/Församling				
						Heda				
Bilagor		Kommun				Ort				
1						Ödeshög				
Ritningar, arkivalier, litteratur						Fastighetsbeteckning				
Svensk bebyggelse						Vallby Aspegård 5:1				
Skifteskarta 1857						Adress				
Muntl. uppgifter						Gårdsnamn o.d.				
						Ägare				
Större undersökn. önskvärd						Anläggning. tid. funktion				
						Anläggning. nuv. funktion				
Hus	Funktion	Vån	Stomme	Grund	Fasad, mtrl, färg	Tak, mtrl, färg	Fönster	Byggn. år	Ombyggn	Kult. hist. värd.
1	mångårdsbyggnad	11/2	timmer	sten	gulmålad locklist-panel vita knutar omfattningar	sadeltak rött tvåkupigt tegel	rödbruna tvåluft spröjsade sex rutor	1700 slut	1948	M
Mittresalit i två våningar										
2	bod	11/2	timmer	sten	falurött liggande timmer vita knutar omfattningar	sadeltak rött trekupigt tegel	rödbruna tvåluft spröjsade sex rutor	1800 tal		M
3	avträde	1	trä	"	faluröd locklist-panel vita knutar omfattningar	sadeltak rött tvåkupigt tegel	vita spröjsade fönster			M
4	bostads-hus	11/2	"	"	gulmålad locklist-panel vita knutar omfattningar	"	bruna tvåluftspröjsade sex rutor	1907		1B
Brunmålad tvådelad dörr med fyllningar, glasad överdel.										
5	fd bostads-hus	11/2	trä	sten	faluröd locklist-panel vita knutar omfattningar	sadeltak rött trekupigt tegel	vita tvåluft spröjsade sex rutor	1900-20		M



Bod från NO 7. Anläggn från NV 8.

Miljösammanhang, gårdsmiljö, trädgård

stora lövträd, staket, grusad plan och gångar.



4. Bostadshus från NV 9. 5. Bostadshus SV 10. Stall, ladugård från SO 11.

Inventerare Marie Hagsten

Invent. dat 1987-11.13

Film nr

Ekon. kart. blad nr					Koord	Socken/Församl				
Bilagor					Kommun Heda					Ort
Ritningar, arkivalier, litteratur					Fastighetsbeteckn Vallby Aspegård 5:1					
Muntl. uppgifter					Adress					
Större undersökn. önskvärd					Anlägg. tid. funktion					
					Anlägg. nuv. funktion					
Hus	Funktion	Vån	Stomme	Grund	Fasad, mtrl, färg	Tak, mtrl, färg	Fönster	Byggn. år	Ombyggn	Kult. hist. värd.
6	stall	11/2	timmer	sten	falurött liggande timmer locklist-panel vita knutar omfattningar	sadeltak eternit	vita spröjsade fönster	1914		M
7	ladugård	"	"	"	falurött liggande timmer stående plank vita knutar omfattningar	sadeltak rött trekupigt tegel	vita rundbågiga fönster spröjsade	1860	tillbyggd 1914	IB
8	garage	1	trä	"	faluröd locklist-panel	sadeltak eternit		1950-60		2
9	källare		sten		stensatt jordkällare			1906		M



Ladugård 10 12 Ladugård SV 13 garage från 14 Högskåp. från V 15 Källare från Ö 16

Situationsplan, tomtkarta

