

N.

## KULTURHISTORISK BYGGNADSINVENTERING

Socken Ödeshög

Kommun Ödeshög

Fastighetsbeteckning Ödeshög Klockaregård 3<sup>30</sup>

Gatunummer


Benämning Hembygdsgården

Fastighetsägare

Inventeringsdatum 1978.05.09.

Inventerare nr M. Wikdahl

Negativ nr 14:25-30



### BESKRIVNING

#### a. Hembygdstugan (Vandrarhem)

Två våningar parstuga. Gråstensgrund. Timmerkonstruktion. Sadeltak med tvåkupigt rött taktegel.

#### b. Loftstuga

Gråstensplintar. Timmerkonstruktion med rödmålad timra. Torvtäckt sadeltak.

#### c. Stall och vagnsslider

Gråstensplintar. Timmerkonstruktion med rödmålad timra. Torvtäckt sadeltak.

#### d. Lada

Gråstensplintar. Timmerkonstruktion med rundtimmer. Vasstak.

#### e. Kiosk

Gråstensplintar. Timmerkonstruktion. Torvtak. ( Nybyggd )

#### f. Skolmuseet

Stenmurad grund. Träkonstruktion. Faluröd stående locklistpanel. Vita knutar och omfattningsar. Sadeltak med enkupigt taktegel. Ut-kragad tegelskorsten.

#### g. Heddstuan

Gråstensplintar. Timmerkonstruktion. Sadeltak med enkupigt taktegel

#### h. Knektagårn

Timmerkonstruktion med faluröd timra. Sadeltak med takspån.

#### i. Smedja

Timmerkonstruktion. Sadeltak med trekupigt taktegel. Putsad skörsten.

#### j. Lada Timmerkonstruktion. Sadeltak med takbrädor.

Datering

Ombyggnad

Trädgård

Övriga uppgifter

Kulturhistoriskt värde

Ödeshög sn

Ödeshög Klockargård 3<sup>30</sup>

Hembygdsgården.

foto:M.Wikdahl, 1978.



Ödeshög sn  
Ödeshög Klockargård 3<sup>30</sup>  
Hembygdsgården.  
foto:M.Wikdahl,1978.



Skolmuséet f fr.V, 14:27.



Lada d fr.N, 14:28.

Ödeshög sn  
Ödeshög Klockargård 3<sup>30</sup>  
Hembygdsgården  
foto:M.Wikdahl,1978.



Heddstuan g och Knektagården h fr.80, 14:26.



Smedja i och lada j fr.6, 14:25.