


KULTURHISTORISK BYGGNADSVINVENTERING

Socken Ödeshög
Kommun Ödeshög
Fastighetsbeteckning Ödeshög Skattegård 2²
Gatunummer
Benämning
Fastighetsägare Karl August Gustafsson
Inventeringsdatum 1978.05.09.
Inventerare nr M. Wikdahl
Negativ nr 14:35-36, 15:1-2.



BESKRIVNING

a. Bostadshus

Två våningar varav en vindsvåning. Huggen gråstensgrund. Träkonstruktion, reveterad med vit spritputs. Slätputsade knutar och omfattningar. Sadeltak med rött tvåkupigt taktegel. Snickarglädje längs takskägget. Utkragad skorsten i rött tegel. Fönster med mitt och tvätpost. Grönmålade fönsterbågar och dörrar. Torn mot NV. Altan mot O och glasveranda mot V.

b. Ladugård

Vinkelbyggd. Gjuten grund och murade väggar mot NO. Gråstensplintar och trästomme mot S och V. Fasaden målad faluröd. Mot S och V är fasaden klädd med locklistpanel. Brädpanelen under takskägget är vitmålad. Grönmålade dörrar. Sadeltak med korrigerad plåt.

c. Flygelbyggnad

Två våningar varav en inredd vindsvåning. Huggen gråstensgrund. Trästomme klädd med vita sidiplattor. Sadeltak med rött tvåkupigt taktegel. Grönmålade dörrar. En utkragad tegelskorsten.

d. Avtråde

Träkonstruktion klädd med fasspontpanel. Sadeltak med tvåkupiga cementpannor.

e. Jordkällare

Sadeltak över källaren täckt med trekupigt taktegel.

Datering a. omkr. 1896. b. 1912, ställången i sten 1945. c. början av 1900-talet (enl. ägaren)

Ombyggnad

Trädgård

Övriga uppgifter

Kulturhistoriskt värde

Ödeshög sn

Ödeshög Skattegård 2²

foto:M.Wikdahl,1978.



Bostadshus a fr.N, 15:1

Ödeshög sn
Ödeshög Skattegård 2²
foto:M.Wikdahl,1978



Uthus c fr.N, 14:36.



Ladugård b fr.NV, 15:2.