

KULTURHISTORISK BYGGNADSINVENTERING

Socken Ödeshög

Kommun Ödeshög

Fastighetsbeteckning Ödeshög Skattegård 2⁶ och 2²⁶

Gatunummer Morlidsvägen 15


Benämning Askedalen

Fastighetsägare

Inventeringsdatum 1978-04-27

Inventerare nr M Wikdahl

Negativ nr 10:23, 25-26



BESKRIVNING

a Bostadshus

En våning. Hugget gråstensgrund mot väster, gjuten grund på tillbyggnaerna mot öster. Träkonstruktion, klädd med gråa eternitplattor. Vita fönsteromfattningar. Sadeltak med tvåkupigt taktegel. Skorsten i rött tegel. Tvåluftsfönster med brunmålade bågar. Mot norr utbyggd verkstad-garage med murad grund. Fasaden är klädd med grön korrigeras plåt (lackpanel) med vita knutar. Plant tak med brunlaserad träfodring.

b Uthus

Grunden utgörs av gråstensplintar. Timmerkonstruktion. Öppen timra mot söder men fasaden mot väster och norr är klädd med faluröd stående locklistpanel. Vita knutar och omfattningar. Sadeltak med rödmålade, korrigeras plåt (läckpanel). Tvåluftsfönster med bruna fönsterbågar.

c Garage

Gjuten gråmålade grund. Trästomme med stående faluröd locklistpanel. Vita omfattningar. Pulttak med korrigeras rödmålade plåt (lackpanel).

d Uthus

Gråstensplintar utgör grunden. Träkonstruktion med stående faluröd locklistpanel, vita knutar och omfattningar. Sadeltak med röd korrigeras plåt (lackpanel). Tvåluftsfönster med gröna fönsterbågar. Grön paneldörr.

Datering omkr 1907 (enl Sv.B)

Ombyggnad restaurerad 1943 (enl Sv.B)

Trädgård

Övriga uppgifter

Kulturhistoriskt värde

Ödeshög sn
Ödeshög Skattegård 2+2²⁶
Morlidsvägen
foto:M.Wikdahl,1978.



Bostadshus a fr.N, 10:26.



Uthus b fr.V, 10:23.

Ödeshög sn

Ödeshög Skattegård 2⁶+2²⁶

Morlidsvägen

foto:M.Wikdahl,1978.



Uthus c fr.NV, 10:26.