


KULTURHISTORISK BYGGNADSVINVENTERING

Socken Ödeshög
Kommun Ödeshög
Fastighetsbeteckning Gripen 11 (Ödeshög Riddaregård 1¹¹¹)
Gatunummer Tranåsvägen 3
Benämning Annelund
Fastighetsägare
Inventeringsdatum 1978-04-21
Inventerare nr M Wikdahl
Negativ nr 5:23-24, 16:1



BESKRIVNING

a Bostadshus

En våning md inredd vindsvåning. Gjuten spritputsad grund, grå. Träkonstruktion liggande fasspontad panel, med stående fasspont på gavelrösterna. Entré och balkong mot väster, klädd med gul eternit. Panelen gulmålad. Brutet sadeltak med trekupiga tegelpannor. Röd utkragad skorsten. Fönster med mitt och tvärposter spröjs i övre fönsterhalvorna, rödmålade. Uuhyggnad mot öster klädd med gul eternit.

b Uthus

En våning med inredd övervåning. Spritputsad grund. Träkonstruktion, liggande fasspont panel, gul. Vita knutar och omfattningar. Sadeltak med trekupiga takpannor. Röd utkragad tegelstens skorsten. Bruna fasspont panelerade dörrar.

c Garage

Gjuten grund, stående faluråd brädpanel. Korrigerat plåttak, pulpettak.

Datering a 1924 % (Enl Sv.B)

Ombyggnad

Trädgård Gräsmatta och frukträd

Övriga uppgifter

Kulturhistoriskt värde

Ödeshög sn
Gripen 11
Tranåsvägen 3
foto:M.Wikdahl,1978.



Bostadshus a fr. NV, 5:24.



Uthus b fr. NV, 16:1.