


KULTURHISTORISK BYGGNADSIKENTERING

Socken Heda
Kommun Ödeshög
Fastighetsbeteckning Heda 1:3
Gatunummer
Benämning Hedlycke
Fastighetsägare Per Fransson
Inventeringsdatum 1979.09.28.
Inventerare Johan Högquist
Negativ nr ÖKM 02:14-20



BESKRIVNING

a) Bostadshus

En och en halvplanshus med frontespis utrustad med fronton. Stomme av gasbetong. Grund av slätputsad betong i grå färg. Källare under huset. Fasaden klädd med gråvit spritputs. Sadeltak belagt med enkupigt, glacerat tegel i mörkbrun färg. Brun två- och treluftsfönster utan spröjs samt några perspektivfönster. Brun, slät köksdörr med fönster. Brun av fasade bräder till stora ingången.

b) Garage

Liggande, vit fasspontpanel på träreglar. Sadeltak belagt med korrugerad plåt. Gröna portar.

c) Lekstuga

Vitmålad masonite på träreglar. Pulpetak belagt med korrugerad plåt.

d) Uterum

Uppförd av träreglar med stockpanel. Pulpetak belagt med korrugerad glasfiber.

Datering 1943

Ombyggnad

Trädgård

Övriga uppgifter Beläget norr om nybyggena vid fornlämningsområdet.

Kulturhistoriskt värde

Ödeshögs kommun

Heda socken


Heda 1:3

Hedlycke



Neg.nr ÖKM 02:19

Bostadshus från 0 Byggnad a



Neg.nr ÖKM 02:14

Garage från 50 Byggnad b

Foto: Johan Höggvist 1979

Ödeshögs kommun

Heda socken

Heda 1:3

Hedlycke



Neg.nr ÖKM 02:16

Lekstuga från S0 Byggnad c