


KULTURHISTORISK BYGGNADSDINVENTERING

Socken Heda
Kommun Ödeshög
Fastighetsbeteckning Heda 4:1
Gatunummer
Benämning Parkvillan
Fastighetsägare Fru Maria Carlsson
Inventeringsdatum 1979.09.28.
Inventerare Johan Högquist
Negativ nr ÖKM 02:21-27



BESKRIVNING

- a) Bostadshus
Reveterad träbyggnad i en och en halv våning med utbyggda frontespiser åt alla håll. Rundbågade frontoner åt öster och väster. Balkong på burspråk åt öster. Huvudingång på södra gaveln, köksingång på västra långsidan. Grund av slätputsad sten i grå färg. Fasaden täckt med vit spritputs. Brutet tak belagt med grönmalad plåt. Gröna och vita två- och treluftsfönster med tvärpost och spröjsar ovanför tvärposten. Dörrar av brunlaserade, fasade bräder.
- b) Bod, verkstad
Faluröd locklistpanel på reglar. Grund av huggen sten. Saldeltak belagt med eternitplattor. Stora vitmålade fönster på södra långsidan.
- c) Garage
Faluröd locklistpanel på reglar. Grund av putsad sten. Tunnvälvt tak med tjärpapp. Svarta portar mot öster.

Datering 1930

Ombyggnad

Trädgård

Övriga uppgifter Första huset väster om vägen mot Stora Åby.

Kulturhistoriskt värde

Ödeshögs kommun

Heda socken

Heda 4:1

Parkvillan



Neg.nr ÖKM 02:24

Bostadshus från Ö Byggnad a



Neg.nr ÖKM 02:21

Bod från SO Byggnad b

Foto: Johan Högqvist 1979

Ödeshögs kommun

Heda socken

Heda 4:1

Parkvillan



Neg.nr ÖKM 02:26

Garage från Ö Byggnad c