


KULTURHISTORISK BYGGNADSVINVENTERING

Socken
Kommun
Fastighetsbeteckning
Gatunummer
Benämning
Fastighetsägare
Inventeringsdatum
Inventerare nr
Negativ nr

Ödeshög
Ödeshög
Hembygden 3 (Ödeshög Klockaregård 336)
Södra vägen 57
Villa Lugn

1978.04.25
M. Wikdahl
7:23



BESKRIVNING

A. Bostadshus

1 våning med inredd vindsvåning. Gjuten brunmålade grund. Träkonstruktion, reveterad med vit putsad fasad. Valmat sadeltak med rött 2-kupigt taktegel. Vit utkragad skorsten. Frontespis mot V. Balkong mot V. Fönster med mitt- och tvärpost, bruna fönsterbågar.

B. Uthus (veranda)

Träkonstruktion, liggande fasspontad panel, vit med bruna knutar och omfattningar. Sadeltak med 2-kupigt taktegel.

C. Uthus

Träkonstruktion, mörkröd liggande fasspontpanel, vita knutar och omfattningar. Bruna dörrar. Valmat sadeltak med rött 2-kupigt taktegel. Röd tegelstensskorsten.

D. Uthus

Träkonstruktion, liggande brun förvandrads träpanel. Pulpettak med korrugerad plåt

E. Garage

Gjuten grund, liggande faluröd fasspontpanel, vita knutar. Fernissade dörrar. Sadeltak med grön korrugerad plåt.

F. Jordkällare

Datering A omkr 1920 (Sv.B)

Ombyggnad

Trädgård Gräsmatta och rabatter

Övriga uppgifter Foto 7:23

Kulturhistoriskt värde

1978.04.25

Ödeshög sn

Hembygden 3

Södra vägen 57

foto:M.Wikdahl, 1978.



Bostadshus a fr.SV, 7:23.