

KULTURHISTORISK BYGGNADSINVENTERING

Socken	Trehörna
Kommun	Ödeshög
Fastighetsbeteckning	Hult 1:10
Gatunummer	-
Benämning	Norrgården
Fastighetsägare	Erik Johansson
Inventeringsdatum	1980-11-07
Inventerare xx	Johan Höglquist
Negativ nr	T11:37-38, T12:1-2

BESKRIVNING

a) Bostadshus

Stort timrat bostadshus i ett och ett halvt plan klätt med faluröd locklistpanel med profilerad springläkt. Sadeltak med svag brytning belagt med tegelfärgad enkupig Zandapanna. Putsad grund. Vita tvåluftsfönster med spröjs. Dubbla färgade spiegeldörrar.

b) Stuga

Undantagstuga i faluröd locklistpanel under sadeltak belagt med enkupiga, tegelfärgade Zandapannor. Putsad grund. Vita tvåluftsfönster utan spröjs. ca 1850

c) Magasin

Magasin, visthusbod i falurött timmer under sadeltak belagt med enkupiga tegelfärgade Zandapannor. Putsad grund. ca 1850

d) Lada

Lada i faluröd brädpanel under sadeltak belagt med korrugerad plåt.

e) Torr dass

Torr dass av faluröd locklistpanel under pulpettak.

f) Jordkällare

Jordkällare under sadeltak täckt med korrugerad plåt.

g) Ladugård

Ladugård i falurött timmer och brädpanel. Körbro åt väster. Kvaderstensgrund. Sadeltak belagt med korrugerad plåt.

h) Garage

Garage av faluröd brädpanel under sadeltak belagt med korrugerad eternit.

Datering 1800-talets början






Ombyggnad




Trädgård



Övriga uppgifter



Kulturhistoriskt värde *a och c M*



Ödeshögs kommun
Trehörna socken
Hult 1:10
Norrgården



Neg. nr. T 12:02
Norrgården från SÖ



Neg. nr. T 11:37
Flygelbod (norra) från SÖ