


KULTURHISTORISK BYGGNADSVINVENTERING

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Socken | Trehörna |
| Kommun | Ödeshög |
| Fastighetsbeteckning | Hålan 1:10 |
| Gatunummer | - |
| Benämning | Västergården |
| Fastighetsägare | Trehörna socken |
| Inventeringsdatum | 1980-11-14 |
| Inventerare nr | Johan Högquist |
| Negativ nr | T13:23-29 |



BESKRIVNING

- Enkelstuga
Dubbel enkelstuga (tvåvåning) i timmer med ryggås. Naturstensgrund. Sadeltak belagt med trekupiga cementpannor. Fasaden klädd med faluröd locklistpanel med vita knutar. Vita tvåluftsfönster med och utan spröjs. Gula spegeldörrar med fönster. "Ydrespis" i nedre kammaren.
- Undantagstuga
Undantagstuga i timmer med ryggås. Faluröd locklistpanel. Sadeltak belagt med tvåkupigt tegel. Vita tvåluftsfönster med spröjs (två rutor/luft). "Ydrespis" i nedre kammaren.
- Magasin
Magasin i falurött timmer med synliga knutar med ryggås. Sadeltak belagt med tvåkupigt tegel.
- Smedja
F.d smedja i liggande timmer med synliga knutar. Naturstensgrund. Sadeltak med brädor.
- Dass
Dass i faluröd locklistpanel under pulpettak.
- Sten
Sten med inskriften "No 774 1/8 mantal HÅLAN A. Johnsson"
- Jordkällare

Datering 1800-talets början

Ombyggnad

Trädgård

Övriga uppgifter Fin miljö

Kulturhistoriskt värde Välbevarade byggnader a, b, c och d 1B

Ödeshögs kommun
Trehörna socken
Hålan 1:10
Västergården



Neg. nr. T 13:23
Västergården i miljön från SV



Neg. nr. T 13:26
Manbyggnaden från SO



Neg. nr. T 13:27
Gäststuga från NO



Neg. nr. T 13:28
Visthusbod från SO

Ödeshögs kommun
Trehörna socken
Hålan 1:10
Västergården



Neg. nr. T 13:29
Timrad bod från NO



Neg. nr. T 13:24
Upplyningssten från V