

KULTURHISTORISK BYGGNADSDINVENTERING

Socken	V:a Tollstad
Kommun	Ödeshög
Fastighetsbeteckning	Hästholmen 10 ¹ , Västergården
Gatunummer	
Benämning	Jordbruksfastighet
Fastighetsägare	
Inventeringsdatum	1983-08-19
Inventerare nr	Marie Hagsten
Negativ nr	V.T 04:20-32

BESKRIVNING

1) Mangårdsbyggnad

Mangårdsbyggnad i en och en halv våning. Gråputsad sockel. Gråvit slätputs med profilerade omfattningar. Sadeltak belagt med röd falsad plåt. Vita tvåluftsfönster med spröjs samt brunlaserade enkeldörrar. Utbyggd veranda. Frontespis.

2) Tvättstuga

Tvättstuga klädd med faluröd locklistpanel och slätpanel med vita knutar och omfattningar. Sadeltak belagt med falsad plåt. Stengrund. Vita tvåluftsfönster med spröjs. Svarta panelade dörrar.

3) Magasin

Magasin i en och en halv våning klädd med falurött skiftesverk med vita knutar och omfattningar. Sadeltak belagt med rött tvåkupigt tegel. Naturstensgrund. Vita tvåluftsfönster med spröjs samt svartmålade panelade dörrar.

4) Hönshus

Hönshus klädd med faluröd locklistpanel med vita knutar och omfattningar. Sadeltak belagt med vit korrugerad plåt. Naturstensgrund. Vita spröjsade fönster samt svartmålade panelade dörr.

5) Bostadshus

Bostadshus (tidigare bostad för ladugårdsskötaren) klädd med faluröd locklistpanel med vita knutar och omfattningar. Sadeltak belagt med rött enkupigt tegel. Putsad stensockel. Vita tvåluftsfönster med spröjs. Brun masonitdörr.

Datering 1. Omkring 1800-talets mitt.
5. Senare delen av 1800-talet.
Ekonomibyggnader från senare delen av 1800-talet.

Ombyggnad

Trädgård

Övriga uppgifter

Kulturhistoriskt värde 1. M
2-3. 1B
4. M
5. 1B

KULTURHISTORISK BYGGNADSinVENTERING

Socken	V:a Tollstad
Kommun	Ödeshög
Fastighetsbeteckning	Hästholmen 10 ¹ , Västergården
Gatunummer	
Benämning	Jordbruksfastighet
Fastighetsägare	
Inventeringsdatum	1983-08-19
Inventerare nr	Marie Hagsten
Negativ nr	V.T 04:20-32

BESKRIVNING


6) F.d. arbetarbostad

F.d arbetarbostad i en och en halv våning klädd med faluröd locklistpanel med vita knutar och omfattningar. Sadeltak belagt med rött enkupigt tegel. Slammad naturstensgrund. Vita tvåluftsfönster med spröjs. Vitmålad tvådelad dörr med fyllningar. Öppen vitmålad veranda. Frontespis.

7) Uthus

Uthus klädd med faluröd locklistpanel med vita knutar och omfattningar. Slammad stensockel. Sadeltak belagt med korrugerad eternit. Vita tvåluftsfönster med spröjs samt svarta panelade dörrar.

8) Vagnslider



Ödeshögs kommun
V:a Tollstad socken
Hästholmen 10¹
Västergården



Neg. nr. V.T. 04:28
Mangårdsbyggnad mot nordost



Neg. nr. V.T 04:26
Tvättstuga mot sydost

Hästholmen 10¹
Västergården



Neg. nr. V.T 04:20
F.d arbetarbostad mot norr



Neg. nr. V.T 04:31
F.d arbetarbostad mot öster



Neg. nr. V.T 04:30
Hönshus mot nordöst

Hästholmen 10¹
Västergården



Neg. nr. V.T 04:24
Ladugård mot nordöst



Neg. nr. V.T 04: 25
Vagnslider mot nordväst



Neg. nr. V.T 04:29
Bod mot nordväst



Neg. nr. V.T 04: 22
Miljöbild mot väster