


# KULTURHISTORISK BYGGNADSVINVENTERING

Socken Ödeshög  
Kommun Ödeshög  
Fastighetsbeteckning Hästhoven 3 och 4 (Ödeshög Skattegård 2<sup>29</sup>)  
Gatunummer Morlidsvägen 3  
Benämning Gullsäter  
Fastighetsägare  
Inventeringsdatum 1978-04-27  
Inventerare nr M Wikdahl  
Negativ nr 10:18-20



## BESKRIVNING

### a Bostadshus

En våning med inredd vindsvåning, spritputsad grund. Träkonstruktion, stående faluröd locklistpanel med vita knutar och omfattningar. Brutet sadeltak med rött tvåkupigt taktegel. Utkragad skorsten klädd med svart plåt. Perspektivfönster i bottenvåningen med gula fönsterbågar, tvåluftsfönster i vindsvåningen. Balkong mot söder.

### b Bostadshus

En våning. Gråstensgrund, slätputsad och målad grå. Träkonstruktion klädd med stående faluröd locklistpanel med vita knutar och omfattningar. Sadeltak med tvåkupigt rött taktegel. Skorsten i röd tegel. Tvåluftsfönster med gröna fönsterbågar.

### c Uthus

Träkonstruktion med faluröd brädpanel, vita knutar och omfattningar. Gröna paneldörrar. Pulpettak med grå korrigerad plåt.

### d Redskapsbod

Trästomme klädd med faluröd masonite, vita knutar. Pulpettak med takpapp.

Datering 1920 (enl Sv.B)

Ombyggnad Ombyggd 1929

Trädgård

Övriga uppgifter

Kulturhistoriskt värde

Ödeshög sn  
Hästhoven 3  
Morlidsvägen 3  
foto:M.Wikdahl,1978.




Bostadshus b fr.NV, 10:19.



Bostadshus b fr.SV, 10:20.

Ödeshög sn  
Hästhoven 4  
Morlidsvägen 3.  
foto:M.Wikdahl,1978.



Bostadshus a fr.V, 10:18.