


KULTURHISTORISK BYGGNADSVINVENTERING

Socken Heda
Kommun Ödeshög
Fastighetsbeteckning Isberga Södergård 3:25
Gatunummer
Benämning Hedebo
Fastighetsägare Sture Svensson
Inventeringsdatum 1979.09.28.
Inventerare Johan Högquist
Negativ nr ÖKM 03:23-28



BESKRIVNING

- a) Bostadshus, verkstad
En och en halv våningsbyggnad sammanbyggd med verkstadsfastighet i norr. Grund av cementsten som täckts med grå puts. Stomme av cementsten och tegel. Fasaden är täckt med gulvit spritputs. Sadeltaket är belagt med eternitplattor. Två luftsfönster i grönt utan spröjs. Modern villadörr i ek till bostaden, röda dubbeldörrar till verkstaden. Källare under bostadsdelen. Balkong på södra gaveln. Verkstadsdelen utbyggd åt öster med förlängt takfall.
- b) Växthus
Gavlar av liggande fasspontpanel.
- c) Magasin, garage
Träkonstruktion klädd med röd lackpanel. Sadeltak med korrugerad plåt. Garagedörrar på norra gaveln, enkeldörr på den södra.

Datering Ca 1955

Ombyggnad

Trädgård

Övriga uppgifter

Kulturhistoriskt värde

Ödeshögs kommun

Heda socken

Isberga Södergård 3:25



Neg.nr ÖKM 03:23

Bostadshus, verkstad från NV Byggnad a



Neg.nr ÖKM 03:25

Växthus från SV Byggnad b

Foto: Johan Höggvist 1979

Ödeshögs kommun

Heda socken

Isberga Södergård 3:25



Neg.nr ÖKM 03:28

Maskinhall från SV Byggnad c