


# KULTURHISTORISK BYGGNAD SINVENTERING

Socken Heda  
Kommun Ödeshög  
Fastighetsbeteckning Jussberg Södergård 1:5  
Gatunummer  
Benämning Hedalund  
Fastighetsägare S-O Forslund  
Inventeringsdatum 1979.09.28.  
Inventerare Johan Högquist  
Negativ nr ÖKM 03: 11-19



## BESKRIVNING

### a) Bostadshus

En och en halv vånings vinkelbyggd träbyggnad som vilar på en grund av grå målad, spritputsad sten. Fasaden är klädd med falsk locklistpanel (underlag av masonite). Bruna knutar, foder och hammarband. Stockpanel runt fönstren. Den ursprungliga de en har sadeltak, den påbyggda vinkelbyggnaden brutet sadeltak. Hela taket är belagt med gråsvarta Zandapannor. Litet vindfång åt söder. Perspektivfönster i brunt och vitt. Dörrar av fernissad, fasad list (köksdörr) och modern dörr i teak med fönster (huvudingång åt norr).

### b) Redskapsbod, Garage

Faluröd locklistpanel med vita knutar och vindskivor. Sadel-tak belagt med trekupigt tegel. Fernissade dörrar.

### c) Bod, verkstad

Faluröd locklistpanel med vita knutar och vindskivor. Bru-tet sadeltak belagt med tjärpapp. En skorsten. Perspektiv-fönster på norra gaveln. Två dörrar, även de på norra gaveln.

### d) Garage, verkstad

Faluröd locklistpanel. Pulpettak belagt med korrugerad eternit. Två bruna dubbeldörrar (garageportar).

### e) d) Jordkällare

Med överbyggnad av gråvit locklistpanel med sadeltak belagt med gråsvarta Zandapannor.

Datering 1915 (enl. S.B.) Byggn. a)

Ombyggnad 1935. Vinkelbyggnaden åt norr.

Trädgård

Övriga uppgifter Fasaden har gråvit färg. Vindfånget på syd-sidan är klätt med gråvit lackpanel.

Kulturhistoriskt värde

Ödeshögs kommun

Heda socken

Jussberg Södergård 1:5



Neg.nr ÖKM 03:11

Bostadshus från N Byggnad a



Neg.nr ÖKM 03:13

Uthus, garage från NV Byggnad b

Foto: Johan Höggvist 1979

Ödeshögs kommun

Heda socken

Jussberg Södergård 1:5



Neg.nr ÖKM 03:16

Jordkällare från NO Byggnad e