

KULTURHISTORISK BYGGNADSinVENTERING

Socken	Trehörna
Kommun	Ödeshög
Fastighetsbeteckning	Klämmesmålen
Gatunummer	-
Benämning	Klämmesmålen
Fastighetsägare	Ivar Johansson
Inventeringsdatum	1980-11-06
Inventerare nr	Johan Högquist
Negativ nr	T10:33-38

BESKRIVNING

- a) Bostadshus
F.d bostadshus i tvåplan. Timrad med fasaden klädd med faluröd locklistpane. Sadeltak belagt med tvåkupiga cementpannor. Vita tvåluftsfönster med spröjs (2 och 3 rutor/luft). En skorsten. Putsad grund av natursten. Veranda åt söder.
- b) Boningshus
Tilläggsisolerat boningshus i ett och ett halvt plan. Utbyggd förstuga åt öster. Rödlaserad lockpanel. Sadeltak belagt med tvåkupiga cementpannor. Tv skorstenar med utkragat krön. Slätputsad grund. Brunlaserad fjällpanel i gavlarna. ca. 1890
- c) Ladugård
Timrad ladugård i skiftesverk, faluröd lockpanel i gavelfästena. Sadeltak belagt med grön korrugerad plåt. 1875
- d) Vagnslider
Vagnslider, verkstad. Faluröd locklistpanel under sadeltak belagt med grön korrugerad plåt.
- e) Hönshus
Hönshus i faluröd locklistpanel och brädpanel under sadeltak belagt med enkupiga cementpannor. Dass under pulpettak på norra gaveln.
- f) Vedbod
Vedbod i faluröd locklistpanel. Sadeltak belagt med trekupiga cementpannor.
- g) Garage
- h) Jordkällare

Datering

forts.

Ombyggnad

Trädgård

Övriga uppgifter


Kulturhistoriskt värde a 1B

KULTURHISTORISK BYGGNAD SINVENTERING

Socken	Trehörna
Kommun	Ödeshög
Fastighetsbeteckning	Klämmesmålen 1:1
Gatunummer	-
Benämning	Klämmesmålen
Fastighetsägare	Ivar Johansson
Inventeringsdatum	1980-11-06
Inventerare nx	Johan Högquist
Negativ nr	T10:33-38

BESKRIVNING

- i) Traktorgarage
Nytt traktorgarage
- j) Smedja



Datering ca. 1850

Ombyggnad

Trädgård

Övriga uppgifter Fint kulturlandskap. Varggrop!

Kulturhistoriskt värde



Neg. nr. T 10:33
Norra huset från S



Neg. nr. 10:34
Varggrop öster om gården